

RAPPEL DE PRODUIT

701 VITPILEN / SVARTPILEN MOTOCYCLETTE HUSQVARNA

Automobiles et moyens de déplacement /
Automobiles, motos, scooters

701 Vitpilen / Svartpilen Motocyclette

Marque : **HUSQVARNA**

Modèle ou référence : **701 Vitpilen / Svartpilen
Motocyclette**

- **GTIN 2018-2020 (Vitpilen)**



Publication du : 09/07/2021

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : e1*168/2013*00066*00

Motif du rappel : En raison de divergences dans le processus d'assemblage, il peut y avoir un mauvais alignement entre les dents des engrenages du porte-plaque d'immatriculation et le bras pivotant. Cela peut entraîner une torsion du titulaire de la plaque d'immatriculation et, par la suite, entraîner un desserrage de l'écrou de la roue arrière de la roue arrière. Par conséquent, le titulaire de la plaque d'immatriculation peut se détacher, ce qui entraîne un risque accru d'accident.

Risques encourus : Blessures.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

