

RAPPEL DE PRODUIT

RANGER CAMIONNETTE

Ford

Automobiles et moyens de déplacement /
Automobiles, motos, scooters

Ranger Camionnette

Marque : **Ford**

Modèle ou référence : **Ranger Camionnette**

- **GTIN 12.01.2022 - 17.09.2**



Publication du : 11/11/2022

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : 2AB, e5*2007/46*0080*09

Motif du rappel : La colonne de direction peut se détacher de l'arbre de direction intermédiaire en raison d'un boulon desserré, ce qui entraîne une perte de direction et augmente le risque d'accident.

Risques encourus : Blessures.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

