

# RAPPEL DE PRODUIT

## SPRINTER CAMIONNETTE/VÉHICULE UTILITAIRE LÉGER Mercedes-Benz

Automobiles et moyens de déplacement /  
Automobiles, motos, scooters

**Sprinter Camionnette/Véhicule utilitaire léger**

Marque : **Mercedes-Benz**

Modèle ou référence : **Sprinter Camionnette/Véhicule  
utilitaire léger**

- GTIN 07.05.2020 - 21.09.2



Publication du : 26/11/2021

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : e1\*2007/46\*0296\*14 - \*16, e1\*2007/46\*0300\*19 - \*22, e1\*2007/46\*0301\*21 - \*23, Types: 906BB50, 906BA35, 906BB35

Motif du rappel : L'isolation d'un faisceau de câblage électrique peut chafer. Cela pourrait provoquer un court-circuit et un incendie de véhicule.

Risques encourus : Incendie.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

