

RAPPEL DE PRODUIT

A-CLASS, B-CLASS, CLA, EQA, EQB, GLA, GLB VOITURE DE TOURISME MERCEDES-BENZ

Automobiles et moyens de déplacement /
Automobiles, motos, scooters

**A-Class, B-Class, CLA, EQA, EQB, GLA, GLB Voiture de
tourisme**

Marque : **MERCEDES-BENZ**

Modèle ou référence : **A-Class, B-Class, CLA, EQA, EQB,
GLA, GLB Voiture de tourisme**

- **GTIN 20.5.2019 - 24.11.20**



Publication du : 01/04/2022

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : F2A, F2CLA, F2B, e1*2007/46*1829*05-*15,
e1*2007/46*1912*00-*15, e1*2007/46*1909*01-*14

Motif du rappel : Un mauvais couple des vis sur le boîtier de l'étrier de frein peut entraîner un desserrage des vis.
En conséquence, les performances de freinage seraient réduites et les composants de l'étrier de frein pourraient
être perdus, ce qui augmenterait le risque d'accidents.

Risques encourus : Blessures.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

