

RAPPEL DE PRODUIT

CRF1100A/D MOTOCYCLETTE

Honda

Automobiles et moyens de déplacement /
Automobiles, motos, scooters

CRF1100A/D Motocyclette

Marque : **Honda**

Modèle ou référence : **CRF1100A/D — Modèle:**

CRF1100A/D. — Année de modèle: 2020.

- **GTIN The affected vehicle**



Publication du : 19/02/2021

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : e4*168/2013*00115*00, e4*168/2013*00118*00.

Motif du rappel : Une graisse excessive a été appliquée sur le joint torique du piston du réservoir dans le modulateur ABS (système de freinage antiblocage). Par conséquent, des matières étrangères peuvent adhérer à la graisse et se pincer dans le clapet antiretour pendant le freinage, ce qui entraîne une fuite de pression d'entrée et augmente la distance de freinage.

Risques encourus : Blessures.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

