

RAPPEL DE PRODUIT

RANGER CAMIONNETTE

Ford

Automobiles et moyens de déplacement /
Automobiles, motos, scooters

Ranger Camionnette

Marque : **Ford**

Modèle ou référence : **Ranger Camion**

- **GTIN 21.7.2022 - 6.4.2023**



Publication du : 01/02/2024

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : 2AB, e5*2007/46*0080*10-*11

Motif du rappel : Les écrous reliant les lignes à haute pression entre la pompe à carburant et les buses d'injection peuvent ne pas avoir été correctement serrés. Au fil du temps, ils pourraient se détacher, conduisant à une fuite de carburant. Par conséquent, les fuites de diesel pourraient entrer en contact avec le collecteur d'échappement, le turbocompresseur ou le catalyseur, augmentant ainsi le risque d'incendie.

Risques encourus : Incendie.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

