

RAPPEL DE PRODUIT

3, Z4, X3M, X4M VOITURE DE TOURISME BMW

Automobiles et moyens de déplacement /
Automobiles, motos, scooters

3, Z4, X3M, X4M Voiture de tourisme

Marque : **BMW**

Modèle ou référence : **3, Z4, X3M, X4M**

- **GTIN The affected vehicle**



Publication du : 21/08/2020

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : Type-approval numbers: e1*2007/46*1947, e1*2007/46*1949, e1*2007/46*1988, Types: G3L, G4Z, F34XM

Motif du rappel : Une rupture de fatigue par vibration de la tige de voie peut se produire en raison d'une charge de flexion exceptionnelle. Une telle défaillance entraînerait une perte de contrôle de la roue d'un côté du véhicule, ce qui augmenterait le risque d'accident.

Risques encourus : Blessures.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

