

# RAPPEL DE PRODUIT

## PROACE VOITURE DE TOURISME

Toyota

Automobiles et moyens de déplacement /  
Automobiles, motos, scooters

**Proace Voiture de tourisme**

Marque : **Toyota**

Modèle ou référence : **Proace Modèle (code cadre):**

**Proace (MDZ, MPY); Année de modèle: 2016~2019.**

- **GTIN The affected vehicle**



Publication du : 26/02/2021

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : e2\*2007/46\*0538\*05

Motif du rappel : La courroie de synchronisation du moteur peut s'user prématurément au fil du temps en raison d'une usure abrasive et/ou d'une tension excessive de la ceinture. Par conséquent, le moteur pourrait décrocher pendant la conduite, ce qui augmente le risque d'accident.

Risques encourus : Blessures.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

