

RAPPEL DE PRODUIT

3008 II VOITURE DE TOURISME

Peugeot

Automobiles et moyens de déplacement /

Automobiles, motos, scooters

3008 II Voiture de tourisme

Marque : **Peugeot**

Modèle ou référence : **3008 II Voiture de tourisme**

- **GTIN Vehicles manufacture**



Publication du : 19/01/2018

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : e2*2007/46*0534*00, e2*2007/46*0534*01, e2*2007/46*0534*02, e2*2007/46*0534*03, e2*2007/46*0534*04, e2*2007/46*0534*05

Motif du rappel : Il y a contact entre un tuyau de carburant et l'écran aérodynamique situé sous le réservoir de carburant. Avec le temps, cela pourrait causer une fuite de carburant.

Risques encourus : Blessures.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

