

# RAPPEL DE PRODUIT

## SPACETOURER / JUMPY / TRAVELLER / EXPERT/ ZAFIRA / VIVARO / ULYSSE / SCUDO VOITURE DE TOURISME

CITROEN, Fiat, Opel, Peugeot

Automobiles et moyens de déplacement /  
Automobiles, motos, scooters

SPACETOURER / JUMPY / TRAVELLER / EXPERT/  
ZAFIRA / VIVARO / ULYSSE / SCUDO Voiture de  
tourisme

Marque : **CITROEN, Fiat, Opel, Peugeot**

Modèle ou référence : **SPACETOURER / JUMPY /  
TRAVELLER / EXPERT/ ZAFIRA / VIVARO / ULYSSE /  
SCUDO Voiture de tourisme**



Publication du : 08/09/2023

- **GTIN SPACETOURER / JUMPY:**

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : SPACETOURER / JUMPY : e2\*2007/46\*0530\*13 - 18 ; e2\*2007/46\*0531\*17 - 21, TRAVELLER / EXPERT : e2\*2007/46\*0532\*13 - 18 ; e2\*2007/46\*0533\*18 - 21, ULYSSE / SCUDO : e2\*2007/46\*0532\*17 - 18 ; e2\*2007/46\*0533\*18 - 21, ZAFIRA / VIVARO : e2\*2007/46\*0532\*14 - 18 ; e2\*2007/46\*0533\*18 - 21

Motif du rappel : Une erreur logicielle dans l'unité de commande du moteur empêche le voyant de dysfonctionnement (MIL) de s'allumer si l'injecteur d'urée cesse de fonctionner. Cela peut entraîner des émissions plus élevées et présenter un risque pour l'environnement.

Risques encourus : Environnement.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

