

# RAPPEL DE PRODUIT

## CITRÖEN C5 AIRCROSS / DS7 CROSSBACK VOITURE DE TOURISME

Citroen et DS automobile

Automobiles et moyens de déplacement /  
Automobiles, motos, scooters

**Citröen C5 aircross / DS7 Crossback Voiture de  
tourisme**

Marque : **Citroen et DS automobile**

Modèle ou référence : **Citröen C5 aircross / DS7  
Crossback Voiture de tourisme**

- **GTIN C5 aircross 20/06/20**



Publication du : 17/06/2022

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : C5 aircross e2\*2007/46\*0642\*01 à 14, DS7 Crossback (X74) e2\*2007/46\*0601\*00 - 13

Motif du rappel : L'alimentation électrique du chauffe-eau peut s'éteindre trop tôt lorsque le véhicule est arrêté. Le combustible peut donc rester dans le chauffage, produisant de la fumée et des fuites de carburant. De plus, les informations sur la pression atmosphérique envoyées par le BSI à l'unité de chauffage de l'eau sont incorrectes, de sorte que l'unité n'est pas en mesure de fonctionner. Le combustible non brûlé peut rester à l'intérieur de l'appareil peut produire de la fumée lors de l'activation suivante et le carburant peut potentiellement fuir, ce qui augmente le risque d'incendie.

Risques encourus : Incendie.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

