

# RAPPEL DE PRODUIT

## 208 V2 VOITURE DE TOURISME PEUGEOT

Automobiles et moyens de déplacement /  
Automobiles, motos, scooters

**208 V2 Voiture de tourisme**

Marque : **PEUGEOT**

Modèle ou référence : **208 V2 Voiture de tourisme —  
version de l'école de conduite.**

- **GTIN The affected vehicle**



Publication du : 23/04/2021

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : e2\*2007/46\*0639\*07, e2\*2007/46\*0639\*08, e2\*2007/46\*0639\*09, e2\*2007/46\*0639\*11, e2\*2007/46\*0639\*12

Motif du rappel : La pédale d'embrayage du côté instructeur peut empiéter sur le faisceau de câblage du bloc chauffage/ventilation/climatisation (CVC). Par conséquent, le moteur de ventilation s'accélération, ce qui entraînera un risque accru d'incendie.

Risques encourus : Incendie.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

