

RAPPEL DE PRODUIT

RANGE ROVER, RANGE ROVER SPORT, DISCOVERY, DEFENDER, VELAR VOITURE DE TOURISME

Land Rover

Automobiles et moyens de déplacement /
Automobiles, motos, scooters

**Range Rover, Range Rover Sport, Discovery,
Defender, Velar Voiture de tourisme**

Marque : **Land Rover**

Modèle ou référence : **Range Rover, Range Rover Sport,
Discovery, Defender, Velar Voiture de tourisme**

- GTIN 22.03.2019 - 09.01.2



Publication du : 07/07/2023

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : e5*2007/46*1055*, e5*2007/46*0092*, e5*2007/46*1057*08-*09, e5*2007/46*1056*00-*05, e5*2007/46*1053*01-*05, e9*2018/858*11120*, e9*2018/858*11229*,

Motif du rappel : Les moteurs peuvent être bloqués, ce qui peut entraîner des fuites d'huile externes ou un transfert d'huile dans le système d'admission d'air, créant ainsi un risque d'incendie.

Risques encourus : Incendie \ Environnement.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

