

RAPPEL DE PRODUIT

ID.3, ID.4, ID.5, ID.7 VOITURE DE TOURISME VW

Automobiles et moyens de déplacement /
Automobiles, motos, scooters

ID.3, ID.4, ID.5, ID.7 Voiture de tourisme

Marque : **VW**

Modèle ou référence : **ID.3, ID.4, ID.5, ID.7 Voiture de
tourisme**

- **GTIN 4.4.2024 - 26.4.2024**



Publication du : 21/06/2024

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : E1, E2, ED, e1*2007/46*2033*, e1*2018/
858*00004*, e1*2018/858*00306*

Motif du rappel : Le moteur de pompe de l'unité ESC (Electronic Stability Control) peut manquer les trois vis et peut se détacher. Cela pourrait entraîner une défaillance du frein hydraulique, augmentant le risque d'accident. Dans un tel état, la décélération du véhicule ne serait possible que grâce à la fonction EPB (Electric Parking Brake).

Risques encourus : Blessures.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

