

RAPPEL DE PRODUIT

AMG GT, C-CLASS, E-CLASS, S-CLASS, SL, CLE, GLC, EQE SUV, EQE, EQS SUV, EQS VOITURE PARTICULIÈRE

Mercedes-Benz

Automobiles et moyens de déplacement /
Automobiles, motos, scooters

AMG GT, C-Class, E-Class, S-Class, SL, CLE, GLC, EQE SUV, EQE, EQS SUV, EQS Voiture particulière

Marque : **Mercedes-Benz**

Modèle ou référence : **AMG GT, C-Class, E-Class, S-Class, SL, CLE, GLC, EQE SUV, EQE, EQS SUV, EQS Voiture particulière**

- GTIN 25.01.2023 - 17.11.2023



Publication du : 19/04/2024

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : e1*2018/858*00137*00-*05 (R1SLAMG), e1*2018/858*00311*00-*01 (R2CLECA), e1*2018/858*00186*01-*06 (R2CGLC), e1*2018/858*00187*00-*04 (E2EQEX), e1*2018/858*00036*04-*06 (E2EQEW), e1*2018/858*00188*01-*03 (E2EQSX), e1*2018/858*00035*09-*11 (E2EQSW), e1*2018/858*00296*00-*01 (R1GTAMG), e1*2018/858*00016*06-*09 (R2CW), e1*2018/858*00017*00-*09 (R2CS), e1*2018/858*00213*00-*02 (R2EW), e1*2018/858*00214*00-*01 (R2ES), e1*2007/46*2115*10-*13 (R2S),

Motif du rappel : Un fusible peut être défectueux, ce qui peut entraîner une panne moteur ou une altération des fonctions de retenue et du tableau de bord. Cela augmente le risque d'accident, de blessures et d'incendie.

Risques encourus : Blessures \ Incendie.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

