

RAPPEL DE PRODUIT

ESPRINTER, EVITO CAMIONNETTE/VÉHICULE UTILITAIRE LÉGER

Mercedes-Benz

Automobiles et moyens de déplacement /
Automobiles, motos, scooters

eSprinter, eVito Camionnette/Véhicule utilitaire léger

Marque : **Mercedes-Benz**

Modèle ou référence : **eSprinter, eVito Camionnette/
Véhicule utilitaire léger**

- **GTIN The affected vehicles were manufactured between 11 December 2018 and 12 May 2020.**



Publication du : 22/01/2021

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : e1*2007/46*0457*20 - *22, e1*2007/46*0458*14 - *17, e1*2007/46*1760*02 Types: 639/2, 639/4, KL3A4

Motif du rappel : L'eau peut pénétrer dans la batterie haute tension en raison de l'étanchéité insuffisante du boîtier de la batterie et de la corrosion possible. Par conséquent, le véhicule pourrait ne pas être en mesure de démarrer, ce qui pourrait en outre entraîner un risque accru d'incendie.

Risques encourus : Blessures \ Incendie.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

