## RAPPEL DE PRODUIT


## WRANGLER VOITURE DE TOURISME Jeep

Automobiles et moyens de déplacement / Automobiles, motos, scooters **Wrangler Voiture de tourisme** 

Marque : **Jeep** 

Modèle ou référence : Wrangler Voiture de tourisme

 GTIN The affected vehicles were manufactured between 1 February 2019 and 11 September 2020.



Publication du : 26/03/2021

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : Type-approval number: e4\*2001/116\*0116\*30, Type: ACE

Motif du rappel : Le faisceau de câblage de la serrure électronique de la colonne de direction (ESL) peut entrer en contact avec l'arbre de direction-colonne pendant les mouvements de direction. Cela peut entraîner une abrasion des câbles et, au fil du temps, des dommages aux câbles. Par conséquent, la puissance de propulsion et/ou la direction assistée peuvent être perdues, ce qui augmente le risque d'accident.

Risques encourus: Blessures.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

