

RAPPEL DE PRODUIT

HIGHLANDER VOITURE DE TOURISME

Toyota

Automobiles et moyens de déplacement /
Automobiles, motos, scooters

Highlander Voiture de tourisme

Marque : **Toyota**

Modèle ou référence : **Highlander Voiture de tourisme,
Highlander (AXUH70, AXUH78, GSU70, GSU75,
TXUA70, TXUA75); année modèle: 2019~2023**



Publication du : 10/11/2023

- GTIN 6.12.2019 - 29.08.2023

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : e6*2018/858*00001*00, e6*2018/858*00001*01, e6*2018/858*00001*02.

Motif du rappel : Le pare-chocs avant inférieur peut facilement se détacher, ce qui signifie que la plaque de dérapage du moteur et les revêtements d'aile peuvent également se détacher du véhicule pendant la conduite, ce qui crée un risque de blessures.

Risques encourus : Blessures.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

