

# RAPPEL DE PRODUIT

## 3ER VOITURE DE TOURISME

### BMW

Automobiles et moyens de déplacement /  
Automobiles, motos, scooters

#### 3er Voiture de tourisme

Marque : **BMW**

Modèle ou référence : **3er**

- **GTIN The affected vehicles were manufactured between 3 June 1997 and 30 June 2000**



Publication du : 12/06/2020

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : Type-approval numbers: e1\*98/14\*0097, e1\*98/14\*0144, e1\*2001/116\*0144, e1\*98/14\*0167, e1\*2001/116\*0167, e1\*98/14\*0112, e1\*2001/116\*0112, e1\*98/14\*0146, e1\*2001/116\*0146, Types: 346L, 346X, 346K, 346C, 346R

Motif du rappel : Les véhicules concernés ont peut-être été équipés de générateurs de gaz à gaz Takata non-azide pour le conducteur (NADI) dans lesquels une étanchéité inadéquate sur le générateur de gaz pourrait permettre l'entrée d'humidité et entraîner ainsi la dégradation du propulseur. Si l'airbag se déploie, le générateur de gaz pourrait être sous-gonflé ou éclaté. En cas d'inflation, l'effet protecteur n'est pas donné. En cas de déploiement de surpression, des pièces métalliques peuvent entrer dans l'intérieur du véhicule, ce qui pourrait causer des blessures graves ou mortelles aux occupants du véhicule.

Risques encourus : Blessures.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

