

RAPPEL DE PRODUIT

TUCSON (TLe) VOITURE DE TOURISME

Hyundai

Automobiles et moyens de déplacement /
Automobiles, motos, scooters

Tucson (TLe) Voiture de tourisme

Marque : **Hyundai**

Modèle ou référence : **Tucson (TLe) Année de modèle:**

2020; Vins: TMAJ2813MLJ000000 ~

TMAJ2813MLJ997665, TMAJ2817ALJ000007 ~

TMAJ3817GLJ179856.

- **GTIN The affected vehicles were manufactured between February 2017 and August 2020.**



Publication du : 26/03/2021

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : e21*NKS*0055*00, e11*2007/46*2724*.

Motif du rappel : Les modules du système de freinage antiblocage (ABS) peuvent fonctionner en interne. Cela pourrait causer un court-circuit électrique au fil du temps, augmentant le risque d'incendie dans le compartiment moteur.

Risques encourus : Incendie.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

