

# RAPPEL DE PRODUIT

## SPRINTER CAMIONNETTE/VÉHICULE UTILITAIRE LÉGER Mercedes-Benz

Automobiles et moyens de déplacement /  
Automobiles, motos, scooters

**Sprinter Camionnette/Véhicule utilitaire léger**

Marque : **Mercedes-Benz**

Modèle ou référence : **Sprinter Camionnette/véhicule  
utilitaire léger sous Mercedes-Benz Code de rappel:  
VS3BLAFED (3291090).**

- **GTIN The affected vehicles were manufactured  
between 29/03/2018 and 14/01/2019.**



Publication du : 01/11/2019

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : Type-approval numbers: e1\*2007/46\*1760\*00, e1\*2007/46\*1761\*00, e1\*2007/46\*1762\*00, Types, according to type data sheet: KL3A4, FL3A4, KL3A5

Motif du rappel : En raison d'un défaut de fabrication, les ressorts à lames sur l'essieu arrière pourraient se briser.

Risques encourus : Blessures.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

