

# RAPPEL DE PRODUIT

## A-CLASS, B-CLASS, CLA, GLA, GLB VOITURE DE TOURISME

Mercedes-Benz

Automobiles et moyens de déplacement /  
Automobiles, motos, scooters


**A-Class, B-Class, CLA, GLA, GLB Voiture de tourisme**

Marque : **Mercedes-Benz**

Modèle ou référence : **A-Class, B-Class, CLA, GLA, GLB**

**Véhicules équipés d'un moteur à essence M282 4  
cylindres, série de modèles: Classe A (BR 177), Classe  
B/GLA/GLB (BR 247) et CLA (BR 118).**

- **GTIN The affected vehicles were manufactured  
between 17 August 2019 and 6 July 2020.**



Publication du : 09/10/2020

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : Type-approval numbers: e1\*2007/46\*1912\*03-04, e1\*2007/46\*1829\*07-08, e1\*2007/46\*1909\*03-04, Types: F2CLA, F2A, F2B

Motif du rappel : Le tuyau d'alimentation en huile du turbocompresseur peut fuir. Par conséquent, l'huile moteur pourrait s'écouler sur le panneau sous-corps et de là sur la route, ce qui représente un risque pour la circulation suivante. De plus, l'huile moteur qui fuit peut entrer en contact avec des composants chauds dans le compartiment moteur, ce qui augmente le risque d'incendie.

Risques encourus : Incendie.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

