

RAPPEL DE PRODUIT

MONDEO, S-MAX, GALAXY VOITURE DE TOURISME

Ford

Automobiles et moyens de déplacement /

Automobiles, motos, scooters

Mondeo, S-Max, Galaxy Voiture de tourisme

Marque : **Ford**

Modèle ou référence : **Mondeo, S-Max, Galaxy**

- **GTIN S-MAX: from 4 December 2014 to 28 February 2017**
Galaxy: from 5 January 2006 and 31 July 2009
Mondeo: from 6 February 2007 and 28 February 2017



Publication du : 18/09/2020

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : **Mondeo: e13*2001/116*0249*27, SMAX: e13*2001/116*0185*27, Galaxy: e13*2001/116*0185*02**

Motif du rappel : Le propulseur de nitrate d'ammonium utilisé dans le gonfleur de coussin gonflable peut subir une modification matérielle au fil du temps en raison d'une dégradation survenant après une exposition prolongée à une humidité absolue élevée, à des températures élevées et à des cycles à haute température. En cas de déploiement d'un coussin gonflable, il peut être sous-infléchi ou une pression interne excessive peut causer une rupture du corps de gonflement et des fragments de métal peuvent passer à travers le matériau du coussin causant des blessures aux occupants.

Risques encourus : **Blessures.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

