

RAPPEL DE PRODUIT

RANGER, EVEREST VOITURE DE TOURISME

Ford

Automobiles et moyens de déplacement /
Automobiles, motos, scooters

Ranger, Everest Voiture de tourisme

Marque : **Ford**

Modèle ou référence : **Ranger, Everest Véhicules
équipés d'un gonfleur d'airbag Takata NADI (Non-
Azide Driver Inflator).**

- **GTIN The affected vehicles were manufactured
between 13 November 1998 and 30 September 1999.**



Publication du : 05/06/2020

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : **Type-approval number: Individual approval**

Motif du rappel : Le propulseur de nitrate d'ammonium utilisé dans le gonfleur de coussin gonflable peut subir une modification matérielle au fil du temps en raison d'une dégradation survenant après une exposition prolongée à une humidité absolue élevée, à des températures élevées et à des cycles à haute température. En cas de déploiement d'un coussin gonflable, il peut être sous-infléchi ou se déployer trop lentement, ou la pression interne excessive peut causer la rupture du corps du gonfleur et des fragments métalliques peuvent passer à travers le matériau du coussin causant des blessures aux occupants.

Risques encourus : **Blessures.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

