

# RAPPEL DE PRODUIT

## S60, V60, V60CC, S90, V90, V90CC, S90L, XC60 AND XC90. VOITURE DE TOURISME


Volvo

Automobiles et moyens de déplacement /  
Automobiles, motos, scooters

**S60, V60, V60CC, S90, V90, V90CC, S90L, XC60 and XC90. Voiture de tourisme**

Marque : **Volvo**

Modèle ou référence : **S60, V60, V60CC, S90, V90, V90CC, S90L, XC60 and XC90. Type (Chassis): 224 (0000146-0056564), 225 (0002219-0372524), 227 (0000461-0041330), 234 (0063113-0083763), 235 (0097111-0134603), 236 (0078477-0110020), 238 (0102246-0167533), 246 (0279852-0541849), 256 (0463538-0585584).**



Publication du : 18/06/2021

- **GTIN The affected vehicles were manufactured in 2019 and 2020.**

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : **Type: 224, 225, 227, 234, 235, 236, 238, 246, 256.**

Motif du rappel : **Le fusible 15A de la pompe à carburant basse pression peut exploser. Par conséquent, le moteur pourrait décrocher et ne pas être en mesure de démarrer, augmentant ainsi le risque d'accident.**

Risques encourus : **Blessures.**

Conduite à tenir : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

