

RAPPEL DE PRODUIT

208 VOITURE DE TOURISME PEUGEOT

Automobiles et moyens de déplacement /
Automobiles, motos, scooters

208 Voiture de tourisme

Marque : **PEUGEOT**

Modèle ou référence : **208 Voiture de tourisme**

- **GTIN 21.05.2019 - 25.11.2019**



Publication du : 18/03/2022

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : e2*2007/46*0639*03, e2*2007/46*0639*04, e2*2007/46*0639*05, e2*2007/46*0639*06, e2*2007/46*0639*07

Motif du rappel : Les anneaux inadéquats utilisés pour les protecteurs de panneaux de bascule peuvent les amener à se détacher et à tomber sur la route, ce qui représente un risque pour la circulation. Un contact peut se produire entre le tuyau d'aspiration et les parties environnantes. Cela peut entraîner une perte de l'assistance au freinage, ce qui augmente le risque d'accident. Les vis de verrouillage du capot sont insuffisamment serrées. En conséquence, le capot pourrait se détacher pendant la conduite, augmentant ainsi le risque d'accident.

Risques encourus : Blessures.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

