

# RAPPEL DE PRODUIT

## SPACETOURER / JUMPY 4 (K0) VOITURE DE TOURISME CITROËN

Automobiles et moyens de déplacement /  
Automobiles, motos, scooters

**Spacetourer / Jumpy 4 (K0) Voiture de tourisme**

Marque : **CITROËN**

Modèle ou référence : **Spacetourer / Jumpy 4 (K0)**

**Voiture de tourisme**

- **GTIN 2.03.2022 - 2.03.2022**



Publication du : 28/10/2022

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : e2\*2007/46\*0531\*20

Motif du rappel : Les vis du boîtier de direction du véhicule peuvent avoir été mal serrées, ce qui peut entraîner une perte de commande de direction, ce qui augmente le risque d'accident.

Risques encourus : Blessures.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

