

RAPPEL DE PRODUIT

A3, Q3 VOITURE DE TOURISME

AUDI

Automobiles et moyens de déplacement /

Automobiles, motos, scooters

A3, Q3 Voiture de tourisme

Marque : **AUDI**

Modèle ou référence : **A3, Q3 Voiture de tourisme**

- **GTIN 24.08.2020 - 19.07.2021**



Publication du : 01/10/2021

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : e1*2007/46*2060*##, e1*2007/46*1900*##;
Types GY, F3

Motif du rappel : Le boulon de l'arbre d'entrée de pression situé entre le servo-frein électromécanique et la pédale de frein peut se détacher. Par conséquent, la connexion mécanique entre la pédale de frein et le servo-frein ne serait plus garantie, ce qui accroît le risque d'accident. En cas d'urgence, le véhicule peut être immobilisé en activant le frein de stationnement électronique.

Risques encourus : Blessures.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

