

RAPPEL DE PRODUIT

323 (BG,BA), 626 (GE), M121 (DB), DEMIO (DW), MX3 (EC), MPV (LV) VOITURE DE TOURISME MAZDA


Automobiles et moyens de déplacement /
Automobiles, motos, scooters

323 (BG,BA), 626 (GE), M121 (DB), DEMIO (DW), MX3 (EC), MPV (LV) Voiture de tourisme

Marque : MAZDA

Modèle ou référence : 323 (BG,BA), 626 (GE), M121 (DB), DEMIO (DW), MX3 (EC), MPV (LV) Voiture de tourisme

- GTIN 01.06.1989 – 01.11.2002



Publication du : 01/04/2022

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : e1*97/27*0093*00 à 02, e13*96/79*0027*00, e1*95/54*0038*00, e1*95/54*0038*01, e1*95/54*0038*02

Motif du rappel : Dans certains interrupteurs d'allumage, trop de graisse a été appliquée à certains points de contact. Pour un véhicule utilisé dans ces conditions, cela peut entraîner une carbonisation de la graisse si et donc un risque accru d'incendie.

Risques encourus : Incendie.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

