

# RAPPEL DE PRODUIT

## 718 CAYMAN / BOXSTER (SPYDER, GT4, GTS4,0) VOITURE DE TOURISME PORSCHE

Automobiles et moyens de déplacement /  
Automobiles, motos, scooters

**718 Cayman / Boxster (Spyder, GT4, GTS4,0) Voiture de tourisme**

Marque : **PORSCHE**

Modèle ou référence : **718 Cayman / Boxster (Spyder, GT4, GTS4,0) Voiture de tourisme**

- **GTIN 17.07.2019 - 15.01.2020**



Publication du : 01/10/2021

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : e13\*2007/46\*1607\*09, e13\*2007/46\*1607\*10

Motif du rappel : En raison d'un défaut de fabrication, le joint d'étanchéité sur le tuyau de carburant haute pression de la banque de cylindre 2 peut être défectueux. Cela peut entraîner des fuites de carburant du raccord de vis du capteur haute pression, ce qui augmente le risque d'incendie.

Risques encourus : Incendie.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

