

RAPPEL DE PRODUIT

BLS VOITURE DE TOURISME

Cadillac

Automobiles et moyens de déplacement /
Automobiles, motos, scooters

BLS Voiture de tourisme

Marque : **Cadillac**

Modèle ou référence : **BLS Voiture de tourisme**

- **GTIN 16.03.2006 - 17.10.2007**



Publication du : 15/09/2023

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : BLS MY2006: e4*2001/116*0109*00, BLS MY2007: e4*2001/116*0109*01 and e4*2001/116*0109*02, BLS MY2008: e4*2001/116*0109*03, e4*2001/116*0109*04, e4*2001/116*0109*05, e4*2001/116*0109*06, e4*2001/116*0109*07, e4*2001/116*0109*08

Motif du rappel : Le propulsif dans l'airbag du conducteur peut se détériorer en raison de fortes variations d'humidité et de température. En cas d'accident dans lequel le coussin gonflable se déploie, cela pourrait entraîner des fragments de l'enveloppe de gonflage, causant des blessures aux occupants du véhicule.

Risques encourus : Blessures.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

