

# RAPPEL DE PRODUIT

## MAZDA 3 VOITURE DE TOURISME

Mazda

Automobiles et moyens de déplacement /  
Automobiles, motos, scooters

**Mazda 3 Voiture de tourisme**

Marque : **Mazda**

Modèle ou référence : **Mazda 3 Voiture de tourisme**

- **GTIN 1.07.2015 – 18.09.2015**



Publication du : 18/02/2022

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : e11\*2001/116\*0262\*15

Motif du rappel : Le clapet antiretour mal soudé sur le réservoir de carburant peut se rompre lorsque le véhicule est en service. Cela peut entraîner des fuites de carburant, ce qui augmente le risque d'incendie.

Risques encourus : Incendie.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

