

RAPPEL DE PRODUIT

BERLINGO, C3, C4 V3, C4 PICASSO, CELYSÉE, JUMPER, SPACETOURER, JUMPY, C5 AIRCROSS VOITURE DE TOURISME/FOURGONNETTE CITROEN

Automobiles et moyens de déplacement /
Automobiles, motos, scooters

**Berlingo, C3, C4 V3, C4 Picasso, Celysée, Jumper,
Spacetourer, Jumpy, C5 Aircross Voiture de tourisme/
fourgonnette**

Marque : **CITROEN**

Modèle ou référence : **Berlingo, C3, C4 V3, C4 Picasso,
Celysée, Jumper, Spacetourer, Jumpy, C5 Aircross
Voiture de tourisme/fourgonnette**



Publication du : 25/08/2023

- **GTIN BERLINGO: 16/06/2020 - 06/07/2022 C3: 30/06/2020 - 21/09/2022 C4 Picasso: 10/02/2020 - 27/06/2022 C4: 26/05/2020 - 30/11/2022 C5 Aircross: 05/12/2019 - 05/12/2022 CELYSEE: 12/11/2019 - 14/10/2022 JUMPER: 28/05/2020 - 02/12/2022 SPACETOURER / JUMPY 4: 16/06/2020 - 06/09/2022**

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : **Berlingo : e2*2007/46*0624*09 - 18 e2*2007/46*0625*14 - 20, C3 : e2*2007/46*0003*63 - 69 ; e2*2007/46*0060*29 - 34, C4 : e9*2007/46*6816*00 - 12, C4 picasso : e2*2007/46*0000*00 ; e2*2007/46*0356*24 - 32, C5 Aircross : e2*2007/46*0642*10 - 18, CELYSEE : e2*2007/46*0225*13 - 23, JUMPER : e2*2007/46*0000*00 ; e2*2007/46*0440*15 ; e2*2007/46*0736*02 - 04 ; e24*2007/46*0588*03 ; e24*2007/46*0593*03 ; e3*2007/46*0046*18 - 24 e3*2007/46*0051*20 - 21 ; e3*2007/46*0051*24 - 26, SPACETOURER / JUMPY 4 : e2*2007/46*0530*14 - 18 ; e2*2007/46*0531*17 - 21**

Motif du rappel : Une erreur logicielle dans l'unité de commande du moteur empêche le voyant de dysfonctionnement (MIL) de s'allumer si l'injecteur d'urée cesse de fonctionner. Cela peut entraîner des émissions plus élevées et présenter un risque pour l'environnement.

Risques encourus : Environnement.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

