

RAPPEL DE PRODUIT

508II, DS7 CROSSBACK VOITURE DE TOURISME

Peugeot

Automobiles et moyens de déplacement /
Automobiles, motos, scooters

508II, DS7 crossback Voiture de tourisme


Marque : **Peugeot**

Modèle ou référence : **508II, DS7 crossback VIN:**

VR3F35GFTKY194589 à VR3FJEHZRLY008206/VIN:

VR1J45GGUKY212007 à VR1J4EGZDMY000131

- **GTIN 508 II: Manufactured between 04/11/2019 and 18/01/2020 DS7 Crossback: Manufactured between 04/11/2019 and 18/01/2020**



Publication du : 17/07/2020

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : e2*2007/46*0628*04, e2*2007/46*0628*05, e2*2007/46*0628*06, e2*2007/46*0628*07, e2*2007/46*0601*07, e2*2007/46*0601*09, e2*2007/46*0601*10

Motif du rappel : Certaines vis de fixation de l'essieu arrière pourraient se briser, ce qui a entraîné une perte de contrôle sur le véhicule et une perte de contrôle des roues arrière.

Risques encourus : Blessures.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

