

# RAPPEL DE PRODUIT

## 508II, DS7 CROSSBACK VOITURE DE TOURISME

Peugeot

Automobiles et moyens de déplacement /  
Automobiles, motos, scooters

**508II, DS7 crossback Voiture de tourisme**


Marque : **Peugeot**

Modèle ou référence : **508II, DS7 crossback VIN:**

**VR3F35GFTKY194589 à VR3FJEHZRLY008206/VIN:**

**VR1J45GGUKY212007 à VR1J4EGZDMY000131**

- **GTIN 508 II: Manufactured between 04/11/2019 and 18/01/2020 DS7 Crossback: Manufactured between 04/11/2019 and 18/01/2020**



Publication du : 17/07/2020

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : e2\*2007/46\*0628\*04, e2\*2007/46\*0628\*05, e2\*2007/46\*0628\*06, e2\*2007/46\*0628\*07, e2\*2007/46\*0601\*07, e2\*2007/46\*0601\*09, e2\*2007/46\*0601\*10

Motif du rappel : Certaines vis de fixation de l'essieu arrière pourraient se briser, ce qui a entraîné une perte de contrôle sur le véhicule et une perte de contrôle des roues arrière.

Risques encourus : Blessures.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

