

RAPPEL DE PRODUIT

OPEL COMBO, CITROËN RIFTER/PARTNER, CITROËN BERLINGO K9, PEUGEOT C4 PICASSO B78 VOITURE DE TOURISME

CITROEN, Opel, Peugeot

Automobiles et moyens de déplacement /
Automobiles, motos, scooters

Opel Combo, Citroën Rifter/Partner, Citroën Berlingo K9, Peugeot C4 Picasso B78 Voiture de tourisme

Marque : **CITROEN, Opel, Peugeot**

Modèle ou référence : **Opel Combo, Citroën Rifter/Partner, Citroën Berlingo K9, Peugeot C4 Picasso B78 Voiture de tourisme**

- **GTIN 13/11/2021 - 17/11/2021**



Publication du : 03/03/2023

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : BERLINGO (K9 EUROPE): e2*2007/46*0624*15; e2*2007/46*0624*16, C4 PICASSO (B78): e2*2007/46*0356*29; e2*2007/46*0356*2930, Combo (K9 Europe P1VO): e2*2007/46*0622*15; e2*2007/46*0623*15; e2*2007/46*0623*16, Rifter/Partner (K9 Europe): e2*2007/46*0624*15; e2*2007/46*0625*16

Motif du rappel : Les pneus du côté gauche peuvent être endommagés ou affaiblis. Cela peut entraîner une perte soudaine de pression, augmentant le risque d'accident.

Risques encourus : Blessures.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

