

# RAPPEL DE PRODUIT

## DISCOVERY VOITURE DE TOURISME LAND ROVER

Automobiles et moyens de déplacement /  
Automobiles, motos, scooters

**Discovery Voiture de tourisme**

Marque : **LAND ROVER**

Modèle ou référence : **Discovery Voiture de tourisme**

- **GTIN 6.11.2019 - 12.03.2021**



Publication du : 24/09/2021

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : e5\*2007/46\*1054

Motif du rappel : Le goujon de mise à la terre de la batterie de démarrage dans la zone de démarrage peut fournir un contact insuffisant. Cela peut causer divers défauts électriques, tels que l'absence de démarrage du véhicule, le décrochage en mouvement, la perte de toute puissance électrique et la sortie des feux extérieurs sans avertissement au conducteur, ce qui augmente le risque d'accident.

Risques encourus : Blessures.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

