

RAPPEL DE PRODUIT

SORENTO BL, CARNIVAL VQ VOITURE DE TOURISME KIA

Automobiles et moyens de déplacement /
Automobiles, motos, scooters

Sorento BL, Carnival VQ Voiture de tourisme

Marque : **KIA**

Modèle ou référence : **Sorento BL, Carnival VQ**

- **GTIN Carnival: between 10 June 2005 and 14 December 2009 Sorento: between 14 December 2005 and 17 December 2008**



Publication du : 10/07/2020

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : **e9*98/14*0045* (Sorento), e4*2001/116*0112 (Carnival)**

Motif du rappel : L'huile et l'humidité peuvent pénétrer dans l'alimentation électrique du module de contrôle ABS. Par conséquent, un court-circuit peut se produire, entraînant une surcharge électrique et un risque accru d'incendie.

Risques encourus : **Incendie.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

