

RAPPEL DE PRODUIT

CITIGO, ROOMSTER, PRAKTIK, FABIA II, FABIA III, RAPID, OCTAVIA III, SUPERB III, KAROQ, KODIAQ VOITURE PARTICULIÈRE

Skoda

Automobiles et moyens de déplacement /
Automobiles, motos, scooters

Citigo, Roomster, Praktik, Fabia II, Fabia III, Rapid, Octavia III, Superb III, Karoq, Kodiasq Voiture particulière

Marque : **Skoda**

Modèle ou référence : **Citigo, Roomster, Praktik, Fabia II, Fabia III, Rapid, Octavia III, Superb III, Karoq, Kodiasq Voitures particulières, équipées d'airbags Takata.**

- GTIN 24.09.2012 - 27.06.2014



Publication du : 09/08/2024

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : 3T, 5E, 5J, AA, NH, NS, NU, e11*2001/116*0291*, e11*2001/116*0326*, e11*2007/46*0013*, e11*2007/46*0243*, e11*2007/46*0250*, e13*2007/46*1169*, e8*2007/46*0249*00-*25, e8*2007/46*0272*

Motif du rappel : Le propérgol dans l'airbag du conducteur peut se détériorer avec le temps. Si les airbags se déploient, cela pourrait entraîner des fragments du gonfleur blessant les occupants du véhicule.

Risques encourus : Blessures.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

