

**Ford rappelle Mondeo, S-Max, Galaxy**

Image non disponible

- **Mondeo, S-Max, Galaxy**
- Marque : **Ford**
- **GTIN S-MAX: from 4 December 2014 to 28 February 2017 Galaxy: from 5 January 2006 and 31 July 2009 Mondeo: from 6 February 2007 and 28 February 2017**
- Informations complémentaires : **Mondeo: e13\*2001/116\*0249\*27, SMAX: e13\*2001/116\*0185\*27, Galaxy: e13\*2001/116\*0185\*02**

**POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?**

- Motif du rappel : **Le propulseur de nitrate d'ammonium utilisé dans le gonfleur de coussin gonflable peut subir une modification matérielle au fil du temps en raison d'une dégradation survenant après une exposition prolongée à une humidité absolue élevée, à des températures élevées et à des cycles à haute température. En cas de déploiement d'un coussin gonflable, il peut être sous-infléchi ou une pression interne excessive peut causer une rupture du corps de gonflement et des fragments de métal peuvent passer à travers le matériau du coussin causant des blessures aux occupants.**
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

**QUE FAIRE ?**

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

**Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:**

**<https://rappel.conso.gouv.fr>**

Le site des alertes de produits dangereux



**FAITES PASSER LE MESSAGE :**

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre