

RAPPEL DE PRODUIT

RANGE ROVER EVOQUE VOITURE DE TOURISME

Jaguar Land Rover

Automobiles et moyens de déplacement /
Automobiles, motos, scooters

Range Rover Evoque Voiture de tourisme

Marque : **Jaguar Land Rover**

Modèle ou référence : **Range Rover Evoque Véhicules
avec remplacement de la ceinture de sécurité de 2e
rangée.**

- **GTIN The affected vehicles were manufactured
between 30 September and 26 October 2020.**



Publication du : 15/01/2021

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : E5*2007/46*0076

Motif du rappel : En raison d'une erreur de référencement du nombre de pièces de rechange, le rétracteur de ceinture de sécurité sur le siège de 2e rangée est d'une spécification différente. Par conséquent, la ceinture de sécurité peut ne pas fonctionner correctement, ce qui augmente le risque de blessure en cas d'accident.

Risques encourus : Blessures.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

