

RAPPEL DE PRODUIT

2008/ 208/ 3008/ 308/ 5008/ PARTNER/GRANDLAND X/ CROSSLAND X VOITURE DE TOURISME

Opel, Peugeot

Automobiles et moyens de déplacement /
Automobiles, motos, scooters

2008/ 208/ 3008/ 308/ 5008/ PARTNER/GRANDLAND
X/ CROSSLAND X Voiture de tourisme

Marque : Opel, Peugeot

Modèle ou référence : 2008/ 208/ 3008/ 308/ 5008/
PARTNER/GRANDLAND X/ CROSSLAND X Voiture de
tourisme

- GTIN OPEL: 12/04/2017 - 28/08/2018 PEUGEOT: 03/
04/2017 - 11/12/2020



Publication du : 16/06/2023

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : 2008 : e2*2007/46*0000*00 e2*2007/46*0070*37 e2*2007/46*0070*38 e2*2007/46*0070*39 e2*2007/46*0070*43 e2*2007/46*0070*44, 208 : e2*2007/46*0070*37 e2*2007/46*0070*38 e2*2007/46*0070*39 e2*2007/46*0070*43 e2*2007/46*0070*44 e2*2007/46*0070*47, 3008 V2 : e2*2007/46*0534*02 e2*2007/46*0534*04, 308 : e2*2007/46*0405*12 e2*2007/46*0405*15 e2*2007/46*0405*16 e2*2007/46*0405*17 e2*2007/46*0405*22, 5008 V2 : e2*2007/46*0534*02 e2*2007/46*0534*04 e2*2007/46*0534*11, CROSSLAND X : e4*2007/46*1194*00 e4*2007/46*1194*01 e4*2007/46*1194*02 e4*2007/46*1194*03 e4*2007/46*1194*04, GRANDLAND X : e2*2007/46*0597*00 e2*2007/46*0597*01 e2*2007/46*0597*02 e2*2007/46*0597*03 e2*2007/46*0597*04, PARTNER : e2*2001/116*0365*30 e2*2001/116*0365*31 e2*2007/46*0001*27 e2*2007/46*0001*28 e2*2007/46*0001*30

Motif du rappel : La lubrification de la pompe à vide peut être insuffisante, ce qui peut provoquer une rupture, ce qui peut entraîner une réduction de l'assistance au freinage, créant ainsi un risque d'accident.

Risques encourus : Blessures.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

