

**DS, Peugeot rappelle TPEUGEOT 208II, 2008II, DS3 CROSSBACK Peugeot 208 II VIN: VR3UBYHYJKT037089 à VR3UPHMHDKT099265. Peugeot 2008 II VIN: VR3UDYHYJJ838596 à VR3USHNSKLJ533853. DS3 CROSSBACK VIN: VR1UCYHZRKW031090 à VR1URHNLNLW000981**

Image non disponible

- TPEUGEOT 208II, 2008II, DS3 CROSSBACK Peugeot 208 II VIN: VR3UBYHYJKT037089 à VR3UPHMHDKT099265. Peugeot 2008 II VIN: VR3UDYHYJJ838596 à VR3USHNSKLJ533853. DS3 CROSSBACK VIN: VR1UCYHZRKW031090 à VR1URHNLNLW000981
- Marque : DS, Peugeot
- GTIN DS3 CROSSBACK: Manufactured between 26/04/2019 and 02/10/2019. Peugeot 2008 II: Manufactured between 08/11/2019 and 02/12/2019. Peugeot 208 II: Manufactured between 26/04/2019 and 16/10/2019.
- Informations complémentaires : Type-approval: e2\*2007/46\*0639\*01, e2\*2007/46\*0639\*02, e2\*2007/46\*0639\*03, e2\*2007/46\*0639\*04, e2\*2007/46\*0639\*05, e2\*2007/46\*0639\*06, e2\*2007/46\*0639\*07, e2\*2007/46\*639\*08

#### **POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?**

- Motif du rappel : Les tuyaux de frein arrière peuvent avoir été mal acheminés. Cela pourrait entraîner une rupture d'un tuyau, affectant les performances de freinage du véhicule et augmentant le risque d'accident.
- Risques encourus par le consommateur : Blessures

#### **QUE FAIRE ?**

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

**Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:**

**<https://rappel.conso.gouv.fr>**

Le site des alertes de produits dangereux



**FAITES PASSER LE MESSAGE :**

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre