

RAPPEL DE PRODUIT

208 II VOITURE DE TOURISME

Peugeot

Automobiles et moyens de déplacement /
Automobiles, motos, scooters

208 II Voiture de tourisme

Marque : **Peugeot**

Modèle ou référence : **208 II Voiture particulière,
Peugeot 208 II, véhicules utilisés par les écoles de
conduite**

- GTIN 22/2/2021 - 9/2/2022



Publication du : 03/03/2023

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : e2*2007/46*0639*12, *14, *15, *17, *18

Motif du rappel : En raison de dommages au harnais de chauffage/ventilation/climatisation (HVAC) causés par le contact avec la pédale d'embrayage, la climatisation peut être activée automatiquement. Cela pourrait entraîner un incendie à la suite d'un court-circuit dans les fils.

Risques encourus : Incendie.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

