

RAPPEL DE PRODUIT

SPEED TRIPLE 1200 RS; SPEED TRIPLE 1200 RR MOTO Triumph

Automobiles et moyens de déplacement /
Automobiles, motos, scooters

Speed Triple 1200 RS; Speed Triple 1200 RR Moto

Marque : **Triumph**

Modèle ou référence : **Speed Triple 1200 RS; Speed Triple 1200 RR Moto, année modèle: 2021-2023 (Speed Triple 1200 RS) et 2022-2023 Speed Triple 1200 RR**

- **GTIN 01.09.2020 - 15.01.2023**



Publication du : 24/02/2023

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : e9*168/2013*11690*00, e9*168/2013*11690*01, e9*168/2013*11690*02

Motif du rappel : En raison de la surchauffe du radiateur, le moteur du ventilateur électrique peut s'arrêter. Cela pourrait entraîner une fuite ou une pulvérisation du liquide de refroidissement chaud, créant ainsi un risque de blessure.

Risques encourus : Blessures.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

