

RAPPEL DE PRODUIT

DISCOVERY VOITURE DE TOURISME

Jaguar Land Rover

Automobiles et moyens de déplacement /

Automobiles, motos, scooters

Discovery Voiture de tourisme

Marque : **Jaguar Land Rover**

Modèle ou référence : **Discovery 2020 et 2021 Année
modèle Découvrir les véhicules sept places.**

- **GTIN The affected vehicles were manufactured
between 30 September and 26 October 2020.**



Publication du : 15/01/2021

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : E5*2007/46*1055

Motif du rappel : La fixation de l'ancrage supérieur de la ceinture de sécurité du côté gauche (LHS) ne peut pas être installée selon les spécifications requises. Par conséquent, les passagers peuvent ne pas bénéficier de la pleine protection offerte par le système de ceinture de sécurité, ce qui augmente le risque de blessure en cas d'accident.

Risques encourus : Blessures.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

