

RAPPEL DE PRODUIT

RIO VOITURE PARTICULIÈRE

Kia

Automobiles et moyens de déplacement /

Automobiles, motos, scooters

RIO Voiture particulière

Marque : **Kia**

Modèle ou référence : **RIO Voiture particulière.**

- GTIN 15.12.2010 - 31.03.2017



Publication du : 10/01/2025

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : e11*2007/46*0195*01, e11*2007/46*0195*02, e11*2007/46*0195*03, e11*2007/46*0195*04, e11*2007/46*0195*05, e11*2007/46*0195*06, e11*2007/46*0195*07, e11*2007/46*0195*08, e11*2007/46*0195*09, e11*2007/46*0195*10, e11*2007/46*0195*11, e11*2007/46*0195*12, e11*2007/46*0195*13

Motif du rappel : En raison d'une fuite de liquide de frein, un court-circuit électrique peut se produire pendant le fonctionnement du véhicule. Cela peut entraîner une surcharge électrique dans le module ABS, ce qui permet à l'unité de commande électronique hydraulique (HECU) de rester active même lorsque le véhicule est éteint. Si de l'humidité pénètre dans l'HECU, un court-circuit électrique peut se produire. Cela pourrait provoquer un incendie dans le compartiment moteur.

Risques encourus : Incendie.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

