

RAPPEL DE PRODUIT

208 II VOITURE PARTICULIÈRE

Peugeot

Automobiles et moyens de déplacement /

Automobiles, motos, scooters

208 II Voiture particulière

Marque : **Peugeot**

Modèle ou référence : **208 II Voiture de tourisme.**

- GTIN 07.10.2022 - 03.12.2024



Publication du : 07/03/2025

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : e2*2007/46*0639*20 to e2*2007/46*0639*23, e2*2007/46*0639*25 to e2*2007/46*0639*33

Motif du rappel : Les buses de refroidissement du jet d'huile peuvent être endommagées. Le fait de ne pas refroidir le vilebrequin et/ou les pistons peut les endommager et entraîner le décrochage du moteur. Cela peut entraîner la formation d'un trou dans le boîtier du moteur, provoquant des fuites d'huile sur le tuyau d'échappement. Cela peut provoquer un incendie dans le compartiment moteur, provoquant l'incendie du véhicule.

Risques encourus : Incendie.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

