

RAPPEL DE PRODUIT

3008, 308, 5008, 508 VOITURE DE TOURISME

Peugeot

Automobiles et moyens de déplacement /

Automobiles, motos, scooters

3008, 308, 5008, 508 Voiture de tourisme

Marque : **Peugeot**

Modèle ou référence : **3008, 308, 5008, 508 Voiture de tourisme**

- **GTIN 02/10/2013 - 30/04/2015 05/02/2014 - 27/03/2015 27/01/2014 - 27/03/2015 29/03/2012 - 30/04/2015**



Publication du : 23/03/2018

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : 3008II (T84), 308II, 5008 II, 508

Motif du rappel : Une surchauffe du moteur peut entraîner une fuite d'huile.

Risques encourus : Blessures.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

