

RAPPEL DE PRODUIT

TOUAREG VOITURE DE TOURISME

VW

Automobiles et moyens de déplacement /
Automobiles, motos, scooters

Touareg Voiture de tourisme

Marque : **VW**

Modèle ou référence : **Touareg Voiture de tourisme**

- **GTIN The affected vehicles were manufactured between 16 September and 23 November 2020.**



Publication du : 09/07/2021

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : **e1*2007/46*1827***, Type: CR

Motif du rappel : Les écrous du boulon excentrique du bras de commande de la liaison à ressort de l'essieu arrière peuvent se casser en raison de la corrosion sous contrainte. Par conséquent, l'essieu arrière pourrait se déplacer dans la mauvaise direction, de manière incontrôlable à grande vitesse.

Risques encourus : **Blessures.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

